**A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.**
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:24

Link do produktu: https://warmes.pl/wirnik-wentylatora-ywd-czarny-p-2877.html



# Wirnik wentylatora YWD czarny

| | |
|---|---|
| Cena | **273,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **1-09-001-01-0000006Y** |
| Producent | **KIPI** |

## Opis produktu

## Wirnik wentylatora do palników pelletowych KIPI (YWD)

**Wirnik wentylatora** to element odpowiedzialny za wytworzenie prawidłowego przepływu powietrza w palniku **KIPI**. Sprawny wirnik wpływa na stabilną pracę palnika, kulturę pracy wentylatora oraz poprawne warunki spalania. Wentylator pracuje z kondensatorem 1,5 µF .

### Ważne przy zamianie wentylatora R2E-108 na YWD

W przypadku zmiany z wentylatora **R2E-108** (srebrny środek z zielonymi napisami) na wentylator **YWD** (czarny środek) niezbędna jest dedykowana pokrywa wirnika – tzw. blacha wirnika (talerzyk) .

### Kiedy warto podejrzewać uszkodzony lub zużyty wirnik?

- głośniejsza praca wentylatora, wibracje lub „bicie” podczas pracy
- ocieranie, metaliczne dźwięki lub widoczne ślady tarcia o obudowę
- spadek wydajności przepływu powietrza i niestabilna praca palnika
- widoczne uszkodzenia: pęknięcia, wyszczerbienia łopatek, odkształcenia
- luzy na osadzeniu wirnika lub nierównomierna praca wentylatora

### Zastosowanie i kompatybilność

- Palniki pelletowe **KIPI** z wentylatorem typu **YWD** (czarny środek).
- Wirnik jest montowany na osi silnika wentylatora i odpowiada za wytworzenie przepływu powietrza.
- Do prawidłowej pracy wentylatora stosowany jest **kondensator 1,5 µF**.

## Najważniejsze cechy

- **Funkcja:** zapewnia prawidłowy przepływ powietrza w układzie wentylatora
- **Stabilna praca:** poprawnie dobrany wirnik ogranicza hałas i wibracje
- **Wpływ na spalanie:** wspiera stabilną pracę palnika i prawidłowe warunki spalania
- **Serwis:** element wymienny przy zużyciu mechanicznym lub uszkodzeniu łopatek

## Dane techniczne

- **Typ:** wirnik wentylatora do palników KIPI (YWD)
- **Wymagany kondensator:** 1,5 µF
- **Uwaga przy zamianie:** przy przejściu z R2E-108 na YWD wymagana jest blacha wirnika (talerzyk) do YWD.